




Kerzenhalter





Stückliste

Pos.	Bezeichnung	Stück	Material	Länge mm	Breite mm	Dicke mm
1	Bauteil oben	1	Buche	150	50	20
2	Bauteil unten	1	Buche	150	50	20


Überschaubares Werkstück, geeignet für Personen mit geringen Vorkenntnissen.
Die Kreuzüberblattung erfordert genaues Sägen am Riss und Ausnehmen der Fläche.
Für die Bohrungen der Kerzenaufnahme (40 mm für Teelicht, 18 mm für Kerze) ist eine Unterweisung an der Ständerbohrmaschine erforderlich.

Arbeitsablauf:




- Anreißen der Verbindung und der Schrägen.
- Herstellen der Kreuzüberblattung mit Feinsäge und Stecheisen.
- Anschneiden der Schrägen, grob, mit Stecheisen.
- Glätten der Schrägen mit Putzhobel in Gehrungsstoßlade.
- Schleifen der Schmalflächen beider Bauteile.
- Verleimen der Bauteile.
- Verputzen der Verbindung.
- Anreißen des Zentrums der Bohrung.
- 40 mm Vertiefung bohren.
- 18 mm Vertiefung bohren.
- Flächen schleifen und Kanten brechen.



A-A



B-B



Sachnummer	Allgemeintoleranz	Oberfläche	Werkstoff
			FASY
CAD-FM  Digitale Modelle + Zeichnungen	Erstellt durch	Genehmigt von	Technische Referenz
	Frank Meyer		
	Titel Kerzenhalter		Dokumentart Fertigungszeichnung
	Maßstab	Ausgabedatum	Blatt
	1:1	30.06.2019	1-04