

LF 2 Bauteile manuell herstellen

10 Persönliche & technische Schutzausrüstung

Das STOP Prinzip

DAS STOP-PRINZIP

1. SUBSTITUIEREN (ERSETZEN) VON GEFAHRENQUELLEN

» Gefahrenquellen entweder ganz beseitigen oder soweit „entschärfen“, dass keine Gefährdung mehr vorhanden ist.

BEISPIELE Ersetzen von gesundheitsgefährdenden Stoffen durch harmlosere Stoffe, statt Niederspannung (230 V) Schutzkleinspannung (24 V) verwenden.

2. TECHNISCHE MASSNAHMEN

» Gefährdungen „einsperren“ oder mindern durch den Einsatz von Schutzeinrichtungen.

BEISPIELE Sicherheitsschleusen bei Gefahrenbereichen einführen, bei maschinellen Anlagen Schutzgitter oder Schutzgehäuse einsetzen.

3. ORGANISATORISCHE MASSNAHMEN

» Räumliche und / oder zeitliche Trennung einer Gefahrenquelle vom Menschen.

BEISPIELE Trennung von Fußwegen und Gabelstapler-Fahrwegen, Beschränkung der Zahl der Personen in einem bestimmten Arbeitsbereich, Beschränkung der Arbeitszeit bei Arbeiten mit hoher Lärm- oder Gefahrstoffbelastung.

4. PERSONENBEZOGENE MASSNAHMEN

» Individueller Schutz des Menschen durch richtiges Verhalten und gegebenenfalls Einsatz von Persönlichen Schutzausrüstungen. Nachrangig gegenüber den vorigen Maßnahmen.

BEISPIELE Einsatz von Schutzbrille, Schutzhelm oder Sicherheitsschuhen, Arbeitsschutz-Unterweisungen, Gabelstaplerfahrer-Ausbildung, Verhaltensregeln, zum Beispiel in Form von Betriebsanweisungen.

Quelle: www.praevention-aktuell.de

Bearbeitet durch:	Erstellt am:	Version:	Geprüft QMB:		Freigabe GF:		Seite
MTho	01.11.2019	1	BSR	01.11.2019	CI	01.11.2019	1 von 1