




Kasten, schräg








Stückliste

Pos.	Bezeichnung	Stück	Material	Länge mm	Breite mm	Dicke mm
1	Seiten, gerade	2	Kiefer	380	100	18
2	Seiten, schräg	2	Kiefer	210	118	18
3	Boden	1	VP Kiefer	290(295)	210(215)	4

Geeignet für Personen mit erweiterten Kenntnissen. Eine Unterweisung an der Formatkreissäge ist erforderlich. Das Einrichten des Gehrungsanschlages auf der Formatkreissäge ist gefordert.

Arbeitsablauf:

- Auf der Formatkreissäge die Schrägen an die Seitenteile schneiden.
- Anreißen aller Bauteile.
- Herstellen der Zinken.
- Anreißen und ausarbeiten der Schwalben.
- Zusammenpassen der Zinkenverbindung.
- Innenflächen schleifen.
- Boden schleifen.
- Kasten verleimen.
- Obere- und untere Schmalkante der schrägen Seiten anpassen.
- Boden mit Übermaß unter den Kasten leimen.
- Verputzen des Bodens und der Verbindungen.
- Schleifen aller Flächen.
- Obere Kanten mit Fase versehen.
- Übrige Kanten brechen.



Sachnummer	Allgemeintoleranz	Oberfläche	Werkstoff
			PNSY, VP
CAD-FM  Digitale Modelle + Zeichnungen	Erstellt durch	Genehmigt von	Technische Referenz
	Frank Meyer		
Titel		Dokumentart	
Kasten, schräg		Fertigungszeichnung	
		Maßstab	Ausgabedatum
		1:1/1:5	23.10.2020
		Blatt	3-14